

## Brother DCP-7060 D Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung genau um den Brother DCP-7060 D Toner Reset durchzuführen. Dies ist manchmal nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Sonst müssen Sie erneut starten.

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Schritt
6. Drücken Sie die START-Taste und dann die Pfeiltasten ▼ ▲ bis "00" im Display erscheint
7. Drücken Sie die OK-Taste
8. Schließen Sie die Frontklappe

Der Toner Reset ist damit auch schon beendet und das Zählwerk zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother DCP-7060 D Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-2210 oder TN-2220 Toner für Ihren Brother DCP-7060 D Drucker kaufen.

- [Brother DCP-7060 D Toner](#)
- [Brother TN-2210 Toner](#)
- [Brother TN-2220 Toner](#)