

Brother HL-7050 NLT Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Bitte befolgen Sie genau die folgende Anleitung um einen Brother HL-7050 NLT Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Brother HL-7050 NLT ein
2. Drücken Sie gleichzeitig die GO und + Taste
3. Das RESET PARTS LIFE Menü startet
4. Wählen Sie DEVELOPER mit den +/- Tasten aus
5. Bestätigen Sie mit der SET-Taste

Damit ist der Toner Reset abgeschlossen. Das Zählwerk ist nun wieder zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-7050 NLT Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passenden Brother TN-5500 Toner für Ihren Brother HL-7050 NLT Drucker kaufen.

- [Brother HL-7050 NLT Toner](#)
- [Brother TN-5500 Toner](#)